



Via Cà Matte e Bucarona messe in sicurezza

Interventi sui pericolosi cedimenti verificatisi sulla sede stradale



Copparo. Dopo via San Venanzio, è stata ripristinata la piena viabilità di via Cà Matte, dove era stato istituito un senso unico alternato a vista per il cedimento verificatosi in corrispondenza del ponte sul canale.

Cadf ha riparato la perdita, individuata come causa dell'apertura di una buca pericolosa per la circolazione, e integrato il materiale dilavato: la circolazione è dunque ripresa su entrambe le carreggiate.

È già riaperta anche via Bucarona, dove è stato necessario aprire un cantiere di alcuni giorni per la sostituzione di una tubatura, che aveva determinato uno sprofondamento, e il ripristino della sede stradale.

