



## Via Valle, partono i lavori al pontino

Il cantiere si sposta terminato l'intervento sulla sponda del canale Brusabò Alto



Tamara. Sono conclusi a Tamara i lavori di consolidamento della sponda collassata del canale Brusabò Alto, condotti dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara nell'ambito della convenzione con il Comune di Copparo.

L'intervento di contrasto all'erosione e a garanzia di una maggiore stabilità della sponda ha visto l'infissione al piede della scarpata di pali in legno e posa in opera di pietrame, per una lunghezza di 70 metri.

Lunedì le operazioni si sposteranno in un altro tratto di via Valle, per mettere mano alla frana dopo l'incrocio con via Bissarre, all'altezza del ponte. Le lavorazioni comporteranno il coinvolgimento di Cadf per la presenza di sottoservizi e in particolare di una tubazione da proteggere in corso d'opera.

